

04-12-2025	09:30 HRS CAMBIO DE TURNO -BAT. 84% / AGUA 1.80 MT SE RECEPCIONA 90 LTS DIESEL. SR. ARRIAZA HR. 2493. 11:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS 12: 00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS 14:00 HRS BAT. 77% / AGUA 1.75 MT 16:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑO 18:00 HRS BAT. 72% 20:00 HRS BAT. 70% / AGUA 1.40 MT / MOTOR CARGANDO BAT. HR 2093 21:00 HRS CIERRE DE COMPLEJO / RELLENO 20 LTS DIESEL 21:30 HRS BAT. 70% / AGUA 1.40 MT 22:00 HRS LUCES CALLES ENCIDA 24:00 HRS LUCES CALLES APAGADA/ MOTOR DET. HR. 2496
05-12-2025	08:00 HRS APERTURA COMPLEJO / MOTOR CAG. BAT HR 2496 / AGUA 1. MT / BAT. 75% 09:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS 10:20 HRS AGUA 1 MT/ 2.40 MT RECARGA SR. DIAZ + 01 PAQ. DE BOLSAS DE 1.40 X 1.60 10:30 HRS MOTOR DETENIDO 89% CAR. BAT 12:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑO 14:00 HRS BAT. 85% / AGUA 2.35 MT/ RECARGA DIESEL 20 LTS 16:00 HRS BAT. 81% / AGUA 2.25 MT 18:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑO / MOTOR CAR. BAT HR 2500 20:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑO 21:00 HRS CIERRE DE COMPLEJO 22:00 HRS LUCES CALLES ENCEDIDA/ BAT. 84% / AGUA 2.0 MT/ MOTOR DETENIDO BAT. HR 2500 24:00 HRS BAT. 84% / AGUA 2.0 MT/ LUCES CALLES APAGADA
06-12-2025	08:00 HRS APERTURA DE COMPLEJO/ BAT. 68% / AGUA 1.95 MT/ MOTOR CAR. BAT HR. 2500 09:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS 11:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS/ AGUA 1.80 MT 12:00 HRS BAT.85% / MOTOR DENT HR.2503 / AGUA 1.70 MT 13:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS/ REPOSICION 03 ROLLOS PAPEL HIG. 250 MT 15:00 HRS BAT. 80% / AGUA 1.60 MT 16:30 HRS BAT. 78% / AGUA 1.50 MT 18:00 HRS BAT. 78% / AGUA 1.45 MT/ RECARGA 20 LTS DIESEL 21:00 HRS CIERRE DE COMPLEJO / AGUA 1.35 MT/ BAT. 79% / MOTOR CAR.BAT 22:00 HRS LUCES CALLES ENCEDIDA 23:00 HRS AGUA 1.30 MT / BAT. 75 % 24:00 HRS LUCES CALLES APAGADAS / MOTOR APAGADO HR. 2506/ BAT. 82%

07-12-2025	08:00 HRS APERTURA DE COMPLEJO / BAT. 70% / AGUA 1.30 MT 09:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS 11:00 HRS 68% BAT/ AGUA 1.25 MT/ MOTOR CARG. BAT 2506 HR 15:00 HRS 82% BAT/ AGUA 1.05 MT/ MOTOR APAGADO 2509 HR 15:40 HRS 80% BAT/ AGUA 1 .0 MT 17:30 HRS 78% BAT/ AGUA 0.80 MT / RECARGA 20 LTS DIESEL 20:00 HRS 71% BAT/ AGUA 0.85 MT/ MOTOR CARGANDO BAT. 2509 HR 21:00 HRS CIERRE DE COMPLEJO 22:00 HRS LUCES DE CALLE ENCEDIDA 23:00 HRS AGUA 0.70 MT 24:00 HRS LUCES CALLE APAGADAS/ MOTOR APAGADO 2513 HR
08-12-2025	08:00 HRS APERTURA COMPLEJO/ BAT. 54% / AGUA 0.50 MT 10:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS/ 52 % BAT./ AGUA 0.45 MT 12:30 HRS 47% BAT / AGUA 0.40 MT 13:30 HRS 54% BAT/ AGUA 0.35 MT / 2.05 MTS RECARGA SR. DIAZ 15:45 HRS 70% BAT/ AGUA 2.0 MT / LIMPIEZA BAÑOS 17:30 HRS 84% BAT/ AGUA 1.90 MT/ MOTOR DETENIDO 2516 HR 19:00 HRS 79% BAT/ AGUA 1.80 MT/ LIMPIEZA DE BAÑOS 20:20 HRS 71% BAT/ AGUA 1.75 MT/ LIMPIEZA DE BAÑOS / RECARGA 20 LTS DIESEL 21:00 HRS CIERRE DE COMPLEJO 22:00 HRS LUCES CALLES ENCEDIDA/ 67% BAT./ AGUA 1.70 MT / MOTOR CAR. BAT 2516 HR 23:00 BAT 72% 24:00 APAGADO DE LUCES CALLES/ BAT. 77% / AGUA 1.65 MT/ MOTOR APAGADO 2518 HR
09-12-2025	08:00 HRS APERTURA COMPLEJO / BAT. 65% / AGUA 1.60 MT/ MOTOR CAR. BAT 2518 HR 09:30 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS/ AGUA 1.55 MT 10:30 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS / AGUA 1.50 MT/ VISITAS CONCEJALES DE LA COMUNA 11:30 HRS BAT.84%/ MOTOR DETENIDO 2521 HR/ AGUA 1.40 MT 12:30 HRS BAT.82%/ LIMPIEZA DE BAÑOS 14:00 HRS BAT.80%/ AGUA 1.35 MT 16:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS 18:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS 19:30 HRS BAT.74%/ AGUA 1.10 MT 20:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS 21:00 HRS CIERRE DE COMPLEJO/ MOTOR CARG. BAT 2521 HR 23:15 HRS BAT. 85% / MOTOR APAGADO 2523 HR/ AGUA 1.0 MT 24:00 HRS APAGADO DE LUCES
10-12-2025	08:00 HRS APERTURA DE COMPLEJO / BAT. 67%/ AGUA 0.95 MT

	09:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS / BAT. 67%/ AGUA 0.90 MT/ MOTOR CAR. BAT 2523 HR 10:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS 12:00 HRS BAT. 87%/ AGUA 0.80 MT/ MOTOR APAGADO 2525 HR 13:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS 15:00 HRS BAT. 81%/ AGUA 0.70 MT/ 2.35 RECARGA AGUA SR.DIAZ + 06 ROLLOS PAPEL ELITE DE 250 MTS 17:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS 18:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS 20:00 HRS BAT. 68% / AGUA 2.05 MT 21:00 HRS CIERRE DE COMPLEJO/ BAT. 65%/ AGUA 2.0 MT/ MOTOR CARG. BAT 2525 HR 23:00 HRS 72% BAT 24:00 HRS LUCES CALLES APAGADAS/ BAT. 82%/ MOTOR APAGADO 2528 HR/ AGUA 1.0 MT
11-12-2025	APERTURA DE COMPLEJO / CAMBIO DE TURNO SRA J.VILLEGAS/ BAT.68 % / AGUA 1.90 MT/ REPOSCIÓN 01 UN PAPEL HIGIENICO ELITE
	12 AL 17 DESCANSO
18-12-2025	10:00 HRS CAMBIO DE TURNO / BAT. 86% / AGUA 0.95 MT/ EN STOCK 20 LTS DE DIESEL TURNO ANTERIOR/ RECIBIDO 04 BIDONES CON 100 LTS DIESEL+ 06 ROLLOS DE PAPEL ELITE 250 MTS (SE REPONEN 03 ROLLOS SE RECIBE MOTOR CON HR 2547 11:00 HRS BAT. 84% / LIMPIEZA DE BAÑO / MOTOR APAGADO 13:00 HRS BAT. 82% / AGUA 0.70 MT 15:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑO 17:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑO 19:00 HRS BAT.72% / AGUA 0.50 MT / MOTOR CARGANDO BAT. HR 2547 21:00 HRS CIERRE DE COMPLEJO/ AGUA 0.40 MT/ 22:20 HRS BAT. 78% / LUCES CALLES ENCENDIDAS/ AGUA 0.40 MT 24:00 HRS LUCES CALLES APAGADAS/ BAT 90% / AGUA 0.30 MT/ MOTOR APAGADO 2550 HR
19-12-2025	08:00 HRS APERTURA DE COMPLEJO/ AGUA 0.30 MT 09:00 HRS BAT. 76% / MOTOR CARGANDO BAT. HR 2250 10:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS/ AGUAS 0.20 MT/ 1.085 MTS RECARGA DE AGUA SR.DIAZ (SE RECIBE CARGADOR DE BATERIA) 10:20 HRS BAT.86% MOTOR APAGADO 2551 HR 11:00 HRS BAT. 85% / AGUA 1.80 MT 13:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS 14:30 HRS BAT. 75% / AGUA 1.60 MT 16:45 HRS BAT. 68%/ MOTOR CARGANDO BATERIA 2551 HR 18:00 HRS BAT. 80% 19:45 HRS BAT.91%/ MOTOR APAGADO 2554 HR 21:00 HRS CIERRE DE COMPLEJO 21:30 HRS BAT.84%

	22:15 HRS BAT. 84% / AGUA 1.30 MT/ MOTOR CARGANDO BAT. 2554 HR ENCEDIDO LUCES CALLES 23:00 HRS BAT.89% / AGUA.130 MT/ MOTOR APAGADO 2555 HR 24:00 HRS APAGADO DE LUCES
20-12-2025	08:00 HRS APERTURA DE COMPLEJO/ AGUA 1.20 MT 09:00 HRS BAT.69% / MOTOR CARGANDO BATERIA 2255 HR/ AGUA 1.15 MT 10:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS / 78% BAT. / AGUA 1.10 MT 12:00 HRS BAT. 88%/ MOTOR APAGADO 2558 HR./ AGUA 1.0 MT 14:00 HRS BAT. 82%/ AGUA 0.80 MT 16:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS 18:00 HRS BATERIA 78% 19:00 HRS BATERIA 74%/ AGUA 0.70 MT 20:00 HRS BATERIA 72%/ MOTOR CARGANDO BATERIAS 2558 HR/ AGUA 0.65 MT/ LIMPIEZA DE BAÑOS 21:00 HRS CIERRE DE COMPLEJO 22:30 HRS BAT. 86% / MOTOR APAGADO 2560 HR/ AGUA 0.60 MT/ ENCEDIDO LUCES CALLES. 24:00 HRS APAGADO LUCES CALLES
21-12-2025	08:00 HRS APERTURA COMPLEJO / 81% BAT./ AGUA 0.50 MT/ RECARGA DIESEL 25 LTS 09:30 HRS BAT. 80% 10:30HRS LIMPIEZA DE BAÑOS/ 84% BAT/ AGUA 0.50 MT/ MOTOR APAGADO 2561 HR 12:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS 13:30 HRS 80% BAT/ AGUA 0.40 MT/ (2.0 MTS RECARGA SR. DIAZ) 15:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS 16:00 HRS BAT.80% / AGUA 1.80 MT 18:00 HRS BAT. 79% / AGUA 1.70 MT 19:00 HRS BAT. 77% / AGUA 1.65 MT / MOTOR CARGANDO BATERIA 2561HR 20:30 HRS BAT. 87%/ AGUA 1.60 MT/ MOTOR APAGADO 2562 HR 21:00 HRS CIERRE DE COMPLEJO/ BAT.86% 22:30 HRS ENCEDIDO LUCES CALLES 24:00 HRS APAGADO LUCES CALLES
22-12-2025	08:00 HRS APERTURA DE COMPLEJO / BAT. 77% / AGUA 1.50 MT 09:00 HRS BAT. 77%/ AGUA 1.45 MT/ MOTOR CARGANDO BATERIA 2562 HR 10:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS / REPOSICION01 UN PAPEL ELITE 250 MT 11:00 HRS BAT. 86%/ MOTOR APAGADO 2564 HR/ RECARGA DIESEL 25 LTS 12:30 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS 14:00 HRS BAT.85% / AGUA 1.25 MT 16:30 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS/ BAT. 80% 18:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS 20:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS 21:00 HRS CIERRE DE COMPLEJO

	22:30 HRS ENCENDIDO DE LUCES CALLES/ BAT. 78% 24:00 HRS APAGADO DE LUCES CALLES
23-12-2025	08:00 HRS APERTURA COMPLEJO / BAT.78% 10:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS/ BAT. 75% 11:30 HRS BAT.73%/ MOTOR CARGANDO BATERIA 2566 HR 13:00 HRS BAT.84%/ MOTOR APAGADO 2567 HR/ AGUA 0.70 MT/ (RECARGA DE AGUA 2.20 + 06 ROLLOS PAPEL HIGIENICO ELITE 250 MTS -SR.DIAZ) 15:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS 18:00 HRS BAT.72% 19:15 HRS BAT.68 %/ AGUA 2.10 MT/ MOTOR CARGANDO BATERIA 2567 HR 21:00 HRS CIERRE DE COMPLEJO 21:30 HRS BAT.84% / AGUA 2.0 MT/ MOTOR APAGADO 2569 HR 22:30HRS ENCEDIDO LUCES CALLES 24:00 HRS LUCES CALLES APAGADAS/ AGUA 1.94 MT
24-12-2025	08:00 HRS APERTURA DE COMPLEJO / BAT. 84%/ AGUA 1.85 MT 10:00 HRS BAT 84%/ AGUA 1.70 MT 12:00 HRS BAT. 85%/ AGUA 1.60 MT 13:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS 15:30 HRS BAT.86%/ AGUA 1.50 MT 17:00 HRS 1.40 MT 18:30 HRS BAT.87%/ AGUA 1.30 MT 20:30 HRS BAT.87%/ AGUA 1.20 MT/ REPOSICIÓN PAPEL ELITE 250 MTS. 21:00 HRS CIERRE DE COMPLEJO 22:30 HRS ENCENDIDO LUCES CALLES 24:00 HRS APAGADO LUCES CALLES
25-12-2025	08:00 HRS APERTURA DE COMPLEJO/ BAT.84%/ AGUA 1.0 MT 09:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS 11:00 HRS BAT.82%/ AGUA 0.80 MT 13:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑO 14:00 HRS BAT.83% / AGUA 0.70 MT 16:00 HRS BAT.82%/ AGUA 0.65 MT 18:50 HRS BAT.82%/ AGUA 0.40 MT 20:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS/ BAT. 80% 21:00 HRS CIERRE DE COMPLEJO/ AGUA 0.30 MT 22:30 HRS ENCEDIDO DE LUCES / BAT.79%/ AGUA 0.30 MTS 24:00 HRS LUCES CALLE APAGADAS/ AGUA 0.25 MT
26-12-2025	08:00 HRS APERTURA COMPLEJO/ AGUA 0.20 MT/ BAT.72% 09:00 HRS MOTOR CARGANDO BATERIA 2569 HR/ LIMPIEZA DE BAÑOS / AGUA 0.15 MT 10:30 HRS ESTANQUE SIN AGUA 0.0 MT/

	11:30 MT/ BATERIA 90%/ MOTOR APAGADO 2572 HR/ RECARGA DIESEL 25 LTS 12:00 HRS AGUA 0.0 MTS 13:00 HRS REPOSICIÓN 02 ROLLOS DE PAPEL ELITE 250 MT C/U/ LIMPIEZA DE BAÑOS. 15:00 HRS AGUA 0.0 MT / RECARGA AGUA 1.65 MT SR.DIAZ. 17:00 HRS BAT.90% / AGUA 1.50 MT 19:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS/ BAT.90 %/ AGUA 1.30 MT 21:00 HRS CIERRE DE COMPLEJO/ BAT. 91 %/ AGUA 1.20 MT 22:30 HRS LUCES CALLES ENCEDIDAS / AGUA 1.10 MT 24:00 HRS APAGADO DE LUCES CALLES.
27-12-2025	08:00 HRS APERTURA DE COMPLEJO/ BAT.82%/ AGUA 1.0 MT 10:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS/ BAT.80%/ AGUA 0.80 MT 12:00 HRS BAT.80%/ AGUA 0.60 MT 14:00 HRS BAT.79%/AGUA 0.55 MT/ RECARGA AGUA 2.30 MT SR.DIAZ 16:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑO/ CRUCE SUSPENDIDO 18:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑO/ REPOSICION 01 UN. TOALLA DE MANO DPTO 20:00 HRS BAT.78%/ AGUA 2.0 MT 21:00 HRS CIERRE DE COMPLEJO/ BAT. 76%/ AGUA 1.85 MT/ MOTOR CARGANDO BATERIA 2572 HR 21:30 HRS REPOSICION DE 02 PAPELES ELITE 250 MTS 22:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS/ MOTOR APAGADO 2574 HR 24:00 HRS COMPLEJO ABIERTO POR CONTIGENCIA CLIMATICA (SUSPENSIÓN CRUCE BARCAZA HASTA EL 28-12-2025 A LAS 08.00 HRS)
28-12-2025	07:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS/ BAT.76% / AGUA 1.10 MT/ MOTOR CARGANDO BATERIA 2572 HR 09:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS 11:00 HRS BAT. 85% / AGUA 0.90 MT/ MOTOR APAGADO 2577 HR 12:30 HRS AGUA 0.80 MT. (TERMINO DE REEMPLAZO SRA. J. VILLEGAS)

NOTA IMPORTANTE: VERIFICADO LOS NIVELES DE AGUA DIARIO QUE EN MI TURNO HE REALIZADO, SE OBSERVA QUE HAY UNA BAJA EN EL ESTANQUE CONSIDERABLE, QUE NO SE JUSTIFICA CON EL FLUJO DIARIO DE PERSONA, LO CUAL SE SUGIERE PODER VERIFICAR EN TERRENO ALGUN TIPO DE FILTRACIÓN SUBTERRANEO POR DONDE SE PUEDA ESTAR PERDIENDO EL AGUA.



ALEXEI BAHAMONDEZ MIRANDA

C.I 7.425.230-3

