

01- 08⁰⁰ Complejo Abierto. Encendido motor Diesel carga Bat.
Agua 2.00 mt. Bat. 64% Consumo 3.3 Kw.
AR. 3209/5 -

10⁰⁰ Limpieza Baños
11¹⁵ Bat. 85%. AR. Consumo 3.3 Kw.
Agua. 1.90 mt.

13⁰⁰ Limpieza Baños.
14⁰⁰ Bat. 78% - 3212/5 Consumo 3.3/3.4 K.W
Agua 1.70 mt.

14³⁰ Limpieza Baños

17³⁰ Agua. 1.40. Bat. 68% encendido motor Diesel carga Baños
AR. 3212/8. - 32

18⁰⁰ Relleno 20 Litros Diesel.

19⁰⁰ Limpieza de Baños

21⁰⁰ Limpieza de Baños

21³⁰ APAGADO Motor Diesel. Bat. 88% 3216/6 AR.

00²⁰ 77% Bat. APAGADO Luces Calle

02- Complejo Abierto 08⁰⁰ Bat. 64% Agua. 1.15 mt.

08⁰⁰ Encendido motor Diesel carga. Baterías 3216/6/3220/5

10⁰⁰ Limpieza Baños 81% Bat. Cargado.

12⁰⁰ Bat. 88% (3220/5) - Agua. 1⁰⁰ mt

15⁰⁰ Limpieza de Baños.

18¹⁵ Bat. 77% (3220/5) → encendido motor Diesel carga Baterías
AGUA 0.80 cm.

20¹⁰ Bat. 89% (3224/5) - AGUA 0.75 cm. APAGADO Motor Diesel.

21⁰⁰ Cierre Complejo

00⁰⁵ APAGADO Luces Calle.



[Signature] 7.48.230-3

- Retorno (20 Litros Diesel) (3222/5) (2)
- AGUA 0.70 m.

08⁰⁰ Complejo Abierta.

09²⁰ 83% Bat.

10⁰⁰ 87% (3224/6) Motor Diesel Parado.

10³⁰ Limpieza Baños

11⁰⁰ AGUA 0.60 m 88% Bat.

12⁴⁵ 85% Bat. AGUA 0.50

14³⁰ 84% Bat. AGUA 0.50

15⁰⁰ AGUA 0.50 - 2.15. (S. ALVAREZ)

17⁰⁰ 82% encendido motor Diesel con Bat (3224/6)
AGUA 2.10 mt.

16⁴⁰ 90% Bat. (3226/5) Motor Detenido.

21⁰⁰ Cierre Complejo y Limpieza Baños

21¹⁵ encendido total de Luces Calle y Costanera

22³⁰ Apagado Luz Placards West. Bat 81%.

24⁰⁰ Apagado Luces Calle. (- Retorno 20 Litros Diesel)

04 - 08⁰⁰ - Complejo Abierta AGUA 2.00 mt. 63% Bat. (3224/5)

- encendido motor Diesel. Encendido Baterías.

09²⁰ Bat. 73%

11⁰⁰ Bat. 84% AGUA 1.85 mt. (3228/3) Parada de motor D.

12⁰⁰ Limpieza de Baños

13⁰⁰

15⁰⁰ 74% Bat. encendido motor Diesel con Baterías (3228/3 - 3231/5)

16⁰⁰ 80% Bat. AGUA 1.70 mt.

17¹⁰ 88% (3231/5) AGUA 1.70 mt.

17³⁰ Limpieza de Baños

18⁵⁰ 84% Bat. AGUA 1.60 mt.

19³⁰ Limpieza de Baños.

21⁰⁰ AGUA 1.55 mt.

00⁰⁰ Apagado Luces Calle y Costanera.



[Signature]

7.428.230-3

Agua. 1,55 Mt. - Se Recibe 40 Litros Diesel Sr. Peña y Lillo. (231/6) (3)

10⁰⁰ Bat. 85% Agua 1,50 Mt.

12⁰⁰ Bat. 90%

13⁰⁰ Limpieza de Baños

15⁰⁰ Limpieza Departamento, y vidrios Dpto.

17⁰⁰ Agua. 1,40.

18⁰⁰ 83%. Agua 1,35.

21⁰⁰ Cierre Complejo (Limpieza 2do Piso) Limpieza Baños

21⁵⁰ encendido motor Diesel cerca Baterías 75% (2235/0) HR.

00⁰⁵ Apagan Luces café (2236/1) 23⁰⁰

06-07⁰⁰ Agua 1,25 Mt. Bat. 62%

09³⁰ Agua 1,18. Encendido motor Diesel cerca Baterías (2236/1),
cambio turno. - Rellenó 20 Lit. Diesel.

- Agua y Diesel Para el Viernes 07

~~Febrero~~ MARCO. 2025 (13-19) Horometro 2254/6
13 - cambio turno. 09³⁰ 77% Bat.

- Combustible 45 Litros Diesel. (Cristian Diaz) (Bidon Vacío a ser llenado)

10⁰⁰ Se Rellenó 20 Litros Diesel con Horometro 2254/6. Motor Detenido.

10⁰⁰ Agua 1,50 Mt. - Bat. 75%.

12³⁰ Horometro 2254/6 75% Bat. - 2.257/1 81% Bat.

14⁰⁰ Agua 1,30 Mt. (electrico C.G.V. Revisando Generador Nuevo)

15³⁰ Bat. 90% Agua

17⁰⁰ Bat. 90% Limpieza de Baños

18⁰⁰ Bat. 90%

21⁰⁰ Cierre Complejo. Bat. 88%. Agua: 1,10 Mt. (00⁰⁰ - Apagado de Luces)

14-08⁰⁰ Complejo Abierto Bat. 71%. Agua 1,10 Mt.

- Encendido Motor Diesel (HR. 2257/1 - 2259/6) 10³⁰ 89% Bat.

09⁰⁰ Agua 1,10. - 2,40 Mt. Sergio Alvarez

- Se Firmó Libro Recepción de Combustible 45 Litros (13)

09³⁰ 78% Bat.

(electrico C.G.V. Revisando Generador Nuevo)

14⁰⁰ 88% Bat.

Cristian Ojeda electrico.

11³⁰ 88% Bat.

12³⁰ 85% Bat. - Agua 2,30 Mt.

15⁰⁰ Limpieza de Baños

17⁰⁰ 80% Bat. Encendido Motor Diesel cerca Baterías (2259/7 - 2261/2)

Agua 2,20 Mt.

18³⁰ 89% (2261/2)

21⁰⁰ Cierre Complejo. 80% Bat

00¹⁸ 67% Bat.



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature and date 7.4.25.230-3.

- Complejo Abierto Agua 2.05 Mt. Falta Papel Higienico
- 10⁰⁰ Bat. 75% Motor Carcando. Agua 2.05 Mt. (4)
- 11⁰⁰ Limpieza de Baños
- 11³⁰ Bat. 84%. Motor Diesel Detenido. 2266/4
- 12⁰⁰ Bat. 81% AGUA. 2.00 Mt.
- 14⁰⁰ Bat. 78% AGUA. 1.95 Mt.
- 16⁰⁰ Bat. 76% encendido motor Diesel para carga Baterias 2266/4
AGUA. 1.90 Mt.
- 18⁰⁰ 84% (2266/4) motor Diesel Detenido
1.85 Mt. AGUA.
- 19⁰⁰ Retiro 20 Litros Diesel Horometro (2266/4)
- 20¹⁸ 81% Bat. AGUA 1.85 Mt.
- 20⁴⁵ encendido LUCES Calle Rampa de Alta.
- 21⁰⁰ Cierre Complejo - Limpieza de Baños
- 21⁰⁵ Bat. 78%. encendido motor Diesel cargando Baterias
Consumo 3.2 a 4.7 KW. (Varia).
- 21¹⁸ Horometro 2266/4 - 2267/8
- 22¹⁵ Bat. 84%. Consumo 3.2 KW.
- 23⁰⁰ Bat. 86%. 2267/8. Motor Apagado.
- 00²¹ Apagado de LUCES Calle Rampa de Alta.
Bat 82%.

- 16- 08⁰⁰ Complejo Abierto. Bat. 69%. AGUA 1.80 Mt.
- encendido Motor Diesel cargando Baterias 2267/8.
- 10⁰⁰ 84% Bat. Motor Diesel Detenido 2269/7
- 10³⁰ 80% Bat.
- 12⁰⁵ 76% Bat. AGUA 1.70 Mt. Motor Detenido
- 14²⁰ 70% Bat. encendido Motor Diesel cargando Baterias 2269/7
- 15⁴⁵ 79% Bat.
- 17⁰⁰ 86% Bat. Motor Diesel Detenido - Limpieza de Baños
NR. 2272/4
- 19³⁰ Bat. 81% AGUA. 1.60 Mt.
- 20¹⁰ Bat. 79% encendido Motor Diesel 2272/4.
- 21¹⁵ Cierre Complejo - Limpieza de Baños
Bat. 86% Motor Apagado NR. 2273/5
AGUA. 1.60 Mt.

Mobi Balm... do
7422.230-3



7/31

11⁰⁰ - 08⁰⁰ Complejo Abierto.
 Bat. 72% motor Diesel cargando Baterías 2273/5 - 2275/1
 Agua. 1.55 mt. (5)
 08⁴⁵ Bat. 78%
 09⁴⁰ Bat. 84% Horometro 2275/1 motor Diesel Apagado.
 11⁰⁰ Bat. 82%
 12⁰⁰ Limpieza de Baños Agua 150 mt.
 13⁰⁰
 14⁰⁰ Bat. 81% encendido motor Diesel cargando Baterías 2275/1 / 2276/1
 15⁰⁰ Bat. 86% motor Diesel Apagado 2276/1.
 18²⁰ Bat. 86%
 17⁰⁰ Limpieza Baños
 18⁰⁰ Bat. 85%
 20³⁰ Bat. 84% encendido luces Calle Rampla de Alta.
 21⁰⁰ 89%. Agua 1.15 mt. Corte Clave (15⁰⁰ / 21⁰⁰)
 00¹⁵ Apagado Luces Calle.

18 - 8⁰⁰ Complejo Abierto 73% Bat. AGUA 1.15
 10⁰⁰ Limpieza de Baños encendido motor Diesel carga. Baterías 2276/1
 11³⁰ Bat. 83% Horometro 2278/0 motor Apagado
 12³⁰ 77% Bat.
 14³⁰ Limpieza de Baños.
 15⁰⁰ Agua 1.05 - 2.40. Saca Muroz (40 Litros Diesel) se Reemplaza en Generador. Bidasas Regreso a C. Sordano.
 15³⁰ 75% Bat. 2.40 mt. Agua
 16⁰⁰ cambio de Bomba.
 17³⁰ 71% Bat. encendido motor Diesel cargando Baterías 2278/0.
 2.40 mt. Agua
 18³⁰ 80% Bat.
 19³⁰ 86% Bat. motor Diesel Apagado 2280/3.
 20⁰⁰ Limpieza de Baños
 21⁰⁰ Cierre Complejo. Agua 2.30 mt.
 00¹⁰ Apagado de luces Calle.

19 - 08⁰⁰ Complejo Abierto - Agua 2.30 mt. Bat. 78% (2280/3)
 09⁰⁰ - cargando Baterías motor Diesel. 85% Bat. (2282/5)
 10⁰⁰ - 90% Bat. - Agua 2.25 mt.
 11⁰⁰ 90% Bat.
 12³⁰ 89% Bat. 2.20 mt.
 14⁰⁰
 15⁰⁰ Limpieza de Baños.
 16³⁰ Bat. 85%
 17⁰⁰ Limpieza de Baños 180 mt.
 19⁰⁰ Agua 1.70 mt. Bat. 83%
 20⁰⁰ 81% encendido motor Diesel cargando Baterías 2282/5
 20³⁰ 1.60 Agua



7.4.20. 220-3

19. - 21⁰⁰ Cierre Complejo / Corte Cruce 12 Horas (08-20⁰⁰)
 - Luces calles y casa para encendidos todo la noche.
 - AGUA. 150 Mt. Hora
 00⁰⁰ Horometro (2284/0) Apagado Motor ⑥
20. - Cambio turno
 - 07³⁰ Bat. 52% encendido motor Diesel casa Baterias.
 (2284/0 -
27. - 08⁴⁰ Cambio turno. - instalacion de Banderas. Se recibe con motor apagado
 10⁰⁰ Bat. 75% Motor cargando Baterias Horometro 2315/0/200 Mt. Agua
 11¹⁰ Bat. 82% - 20 Litros Diesel Para Recarga - 3/4 marcador -
 12⁰⁵ Bat. 88% motor Diesel detenido. 2317/1 Horometro.
 16¹⁵ - Bat. 81% Agua. 180 Mt.
 - Limpieza Baños
 18⁴⁰ - 81% Bat. encendido Motor Diesel cargando Baterias 2317/1
 AGUA 175 Mt.
 19⁰⁰ Falta Papel Higienico.
 20⁰⁰ Limpieza de Baños
 21⁰⁰ Cierre de Complejo
 21⁴⁰ Bat. 93% motor apagado Horometro 2319/7.
 00.01 Apagado Luces calle.
28. - 08⁰⁰ Apertura de Complejo Agua 170. Bat. 69% - Relleno (20 Litros Diesel)
 - encendido motor Diesel cargando Baterias. 69% - (2319/7) HA.
 08¹⁰ AGUA y 40 Litros de Diesel Sr. Sergio Alvarez
 (240)
 10³⁰ Limpieza de Baños / motor detenido 86%.
 12²⁰ AGUA 2,35 Mt. - Bat. 81%
 13³⁰ Falta Papel Higienico.
 15⁰⁰ Limpieza de Baños
 16¹⁰ 84% Bat. Horometro 2322/3. Motor Diesel detenido 2323/3
 17³⁰ Agua 230 Mt.
 18³⁰ Limpieza de Baños
 19⁴⁰ Bat 98% encendido Bat. motor Diesel cargando Baterias 2323/3 Horometro
 AGUA. 220 Mt. - motor apagado 2325/5 Hr. (22⁰⁰)
 21⁰⁰ Complejo cerrado. - Luces calles encendidas (20⁰⁰)
 00⁰² Apagado Luces calle (1 Traym).
29. 08⁰⁰ - Complejo abierto Bat. 76% AGUA 2.10
 - encendido Motor Diesel (2325/5) Para cargar Baterias.
 - Falta Papel Higienico
 09³⁰ 86% Bat. motor apagado 2326/8
 10³⁰ ~~Falta~~
 11⁰⁰ Limpieza de Baños
 13¹² Bat. 76% Agua 2.00 Mt.
 17³⁰ Bat. 129% AGUA 1.90 Mt.



Alex Belandier
 7.425.230-3

21²⁰ - Motor Apagado 87% Bat (2330/7) - Agua 1.85
(0001) Apagado de Luces - calles. (7)

30. - 08⁰⁰ Complejo Abierto Bat. 66%.

09⁰⁰ encendido motor Diesel carga Baterías (2330/7)
Agua. 1.80 mt

10⁴⁵ Limpieza de Baños

11¹⁵ Bat. 80% 2332/4 Horometro - Relleno 20 Litros Diesel (2332/4)
Agua. 1.75 mt.

12²⁰ Bat. 86% Horometro (2333/5) Motor Diesel Detenido.

13²⁰ Bat. 86% Agua 1.70 mt.

14⁰⁰

15²⁵ Bat. 86% Cruce Suspendido.

16⁰⁰ Limpieza de Baños - Fasta Papel Higienico.

17⁰⁰ Bat. 84% Agua 1.60.

18⁰⁰ Bat 84% Agua 1.55.

20³⁰ Bat. 82% - Inicio Cruce.

21⁰⁰ Bat 82% Agua 1.50. Cierre Complejo
00⁰⁰ Corte Luz calle.

31. - 08⁰⁰ Bat. 78% Agua (0.50) - Perdida de Agua por llave abierta.

09¹⁵ Agua 2.10 mt. Sr. Sergio Alvarez. Bat. 76%

09³⁰ Bat. 76% encendido motor Diesel cargando Baterías.
Horometro (3.333/5).

10⁰⁰ Limpieza Baños

12⁰⁰ Bat. 86% Motor Apagado (3335/0)

13⁵⁰ 80% Bat. Agua. 2.00 mt.

15⁰⁰ Limpieza de Baños

16⁰⁰ Limpieza de Vidrios entrada Principal y Frente.

17³⁰ - Bat. 68% encendido de motor Diesel cargando Baterías
(HR 2335/0)

17⁴⁵ - Agua 1.95 mt.

19⁰⁰ Limpieza de Baños

20⁰⁰ Bat. 86% - Motor Diesel Detenido (2337/4)
Luces costanera y calle encendidas (2 Frases)

21⁰⁰ Complejo Cerrado

21³⁰ Apagado de Luces Tramo 2.

00⁰⁰ Apagado de Luz calle.



Alcaldes (B) 15
7.425. 230-3.